



tel. 0048 510048784
e-mail: 3d@epoxyart.eu
www.epoxyart.eu

43-300 Bielsko Biala, ul. Komorowicka 110, Poland

MATERIAŁ TECHNICAL DATA SHEET

Barwniki perłowe, porkywające

1.Sposób użycia

Barwniki do barwienia żywic epoksydowych. Są to barwniki na bazie rozpuszczalnika. Nadaje żywicy określony kolor ale należy pamiętać że żywica traci transparentność. Wydajność: 0.5-3% w stosunku do mieszanki. Intensywność koloru jest ściśle zależna od ilości dodanego barwinka oraz naturalnego koloru żywicy. Zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby na małej ilości żywicy.

2.Zalecenia

Barwnik dodajemy do wcześniej wymieszanej żywicy z utwardzaczem. Dodajemy barwnik delikatnie mieszając do uzyskania wymaganego efektu oraz jednolitej mieszanki. Zalecamy dozowanie w ilości 0.5-3%. Pigment w ilości 3% składowych mieszanki nie zmienia właściwości fizycznych żywicy po utwardzeniu.

3.Magazynowanie

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej.


ONSPACE Sp. z o.o.
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/55
NIP 5213696008 REGON 361521883
KRS 0000557678



Address: Suite 2004A, 20/F, Tower 5, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK-Hong Kong,
Phone Number: +852 5149 6931, WeChat: ParksonIncLimited
E-mails: parkson.inc.limited@gmail.com