

MATERIAŁ TECHNICAL DATA SHEET

Barwniki perłowe, porkywające

1.Sposób użycia

Barwniki do barwienia żywic epoksydowych. Są to barwniki na bazie rozpuszczalnika. Nadaje żywicy określony kolor ale należy pamiętać że żywica traci transparentność. Wydajność: 0.5-3% w stosunku do mieszanki. Intensywność koloru jest ściśle zależna od ilości dodanego barwinka oraz naturalnego koloru żywicy. Zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby na małej ilości żywicy.

2.Zalecenia

Barwnik dodajemy do wcześniej wymieszanej żywicy z utwardzaczem. Dodajemy barwnik delikatnie mieszając do uzyskania wymaganego efektu oraz jednolitej mieszanki. Zalecamy dozowanie w ilości 0.5-3%. Pigment w ilości 3% składowych mieszanki nie zmienia właściwości fizycznych żywicy po utwardzeniu.

3.Magazynowanie

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej.